

洗浄機故障の70%は、細かな粉塵が原因。 この透明「クリアーフィルター」が防ぎます。

SEIWA



洗浄機用ゴミ除去フィルター(オプション)

ポンプ寿命が**2倍**に!!

現場トラブルを大幅に減らして、利益約**2割**アップ!

透明だから、
ゴミ詰まりが
ひと目でわかる。



取り付けは
ねじ式。
工具なしOK。


ノズルが詰まる!

水を吸いこまない!

その秘密は...

250メッシュで、極小な粉塵ももれなく除去

従来品は100メッシュ。フィルターの網目が非常に細かい



金属重して、
吸込み・戻りホースの
飛出しも防ぎます。

水桶の中には
こんなに砂ほごりか!!



使用後のフィルター

このゴミが、
洗浄機故障の
原因です。

クリアーフィルター

▼ホース取付例



吸水・余水ホースは
バンド等で固定して下さい。

標準価格(区分)
¥12,000(A3)
CD220380N

交換用フィルター



標準価格 ¥1,560

仕様

	クリアーフィルター (区分A3)
フィルター	250メッシュ(70ミクロン)
接続口	3/4PFM(IN)×3/4PFF(OUT)
寸法	φ60×120mm
重量	300g
標準価格	¥12,000(A3)(CD 220380N)
交換部品	フィルター¥1,560(P)(CD 420342)

●お問い合わせは

▲ ご注意 ▲

- ① 使用前、使用中でも時々洗って下さい。
微細な砂ほごりなど、殆どすべてのゴミを除去するので、それだけフィルターが目詰まりしやすく、詰まったら洗浄が必要です。泥水は避けて下さい。
- ② 落下にご注意!!
プラスチックでまれに破損の恐れがあります。

SEIWA 精和産業株式会社

本社/〒136-0072 東京都江東区大島5-12-7 TEL 03(3638)6911 FAX 03(3638)6921
配送センター/〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

CD901241(PK)1712